



Gestión de la información relacionada con la toma de muestras y medida de los contaminantes atmosféricos

Sku: CT2438

Horas: 23

CONTENIDOS

Formato: HTML

1. Unidades de medida.
2. Parámetros representativos de las operaciones de muestreo y medida.
3. Situaciones de funcionamiento normal/anómalo.
4. Valores de referencia.
5. Tratamiento de datos.
6. Repetibilidad y reproductibilidad.
7. Registros.
 - 7.1. Tipos.
 - 7.2. Cumplimentación.